

Ремонт КПП-К700.К701.Бустерных валов.Ведущих валов.



Костанай, Казахстан

Предлагаем 100% качественного кап ремонта КПП-К700, К-701, БУСТЕРНЫХ ВАЛОВ, ВЕДУЩИХ МОСТОВ.В наличии оборотные.При ремонте коробок передач производится:

- 1.Разборка
- 2.Мойка узлов и деталей
- 3.Дефектовка и комплектование, замена изношенных деталей
- 4.Сборка узлов КПП
- 5.Обкатка и гидравлическое испытание ведущего вала и КПП на всех режимах (давление масла должно быть в фрикционах - 8, 5-9, 5 кг/см², в системе смазки - 1, 0-1, 5 кг/см² при расходе масла 10-20 л/мин при t=50-600 С)
- 6.Покраска, сдача в склад готовой продукции.

При ремонте производится 100% замена всех подшипников качения, 100% замена РТИ, прокладок, 100% замена или шлифовка фрикционных дисков ведущего вала.

Производится, при необходимости, замена или ремонт изношенных узлов и деталей.

Отдельно от КПП производится ремонт нижеследующих узлов:

- 700А. 170 - Показать номер -- диск нажимной;
- 700А. 170 - Показать номер -- редуктор привода маслососа;
- 700А. 160 - Показать номер -- полужесткая муфта;
- 700А. 160 - Показать номер -- полужесткая муфта;
- 700А. 170 - Показать номер -- механизм переключения передач;
- 700А. 171 - Показать номер -- кулиса в сборе;
- Гидроаккумуляторы старого и нового образца;
- 700А. 171 - Показать номер -- мостик управления в сборе;
- 700А. 170 - Показать номер -- вал ведущий КПП;

а так же другие узлы и детали.

У нас имеется оборотный фонд, что позволяет нашим заказчикам сдать КПП в кап.ремонт и получить оборотный КПП.

Гарантия на капитальный ремонт - 12 мес.

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: уместен

С Константин

+77028572740